


Werkplekinstructiekaart: Blootstelling Zinc spray	
Product: Zinc spray	
Locatie / afdeling	Verf
Proces	Aanbrengen van een zinklaag tegen corrosie.
Werkplek	Onderhoudswerkplaats
⚠ Gevaren	
	H222: Zeer licht ontvlambare aerosol H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
🧤 Persoonlijke bescherming	
	
Veiligheidsbril met zijkleppen	Nitrilrubber
📍 Volg de werkinstructie	
Bronmaatregelen	Gebruik lokale bronafzuiging. Plaats dicht bij vrijkomend product.
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	Open ramen en deuren
Adembescherming	-
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.
📍 De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie Meld afwijkingen aan uw leidinggevende	
Handeling	Toepassing bij lage druk en hoge snelheid. Er ontstaat geen nevel of mist.
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	15 minuten per dag (max. 3 min. Aaneengesloten binnen 15 min.)
Frequentie	1 dag per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume	> 1000 m ³
🏠 EHBO	
Algemene informatie	Verbranding: Spoel met water tot de pijn wegtrekt. Verwijder kleding, die niet in de huid is vast gebrand - raadpleeg een arts/ziekenhuis. Ga zo mogelijk door met spoelen tot een arts de behandeling overneemt.
Inademing	Zoek frisse lucht op. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.
Huidcontact	Verwijder besmette kleding. Was de huid met water en zeep. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.
Oogcontact	Spoel onmiddellijk met water (bij voorkeur met een oogdouche) gedurende minimum 5 minuten. Sper het oog ver open. Verwijder eventuele contactlenzen. Vraag medische hulp.
Inslikken	Spoel de mond grondig uit en drink 1-2 glazen water met kleine slokjes. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.



Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Veeg druppels en spatten weg met een doek.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: blus met poeder, schuim of waternevel. Gebruik water of waternevel voor afkoeling van voorraad die niet ontbrand is. Ongeschikte blusmiddelen: gebruik geen waterstraal, omdat daardoor de brand kan verspreid worden.
