

Werkplekinstructiekaart:		Blootstelling Betonmortel	
Product:		Betonmortel (BM)	
Locatie / afdeling	Bouwstoffen		
Proces	Klaarmaken, storten en verwerken van betonmortel		
Werkplek	Projectlocatie		
 Gevaren			
Signaalwoord: Gevaar		H315: Veroorzaakt huidirritatie H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	
			
 Persoonlijke bescherming			
			
Type: Zie werkinstructie		Veiligheidsbril met zijkleppen	Nitrilrubber
			
			Werkkleding
 Volg de werkinstructie			
Bronmaatregelen	-		
Afscherming werknemer	-		
Ruimteventilatie	-		
Adembescherming	Filtrerend gelaatstuk (FFP3)		
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.		
De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie			Meld afwijkingen aan uw leidinggevende
Handeling	Toepassing bij relatief hoge snelheid of kracht. Er ontstaat lichte verstuiving.		
Procestemperatuur	20 °C		
Tijdsduur	15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)		
Frequentie	1 dag per week		
Afstand tot de taak	In de ademzone		
Aantal werknemers	Eén werknemer		
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)		
Ruimtevolume	Wordt buiten uitgevoerd		
 EHBO			
Algemene informatie	De betrokkene niet zonder toezicht laten. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. De betrokkene rustig neerleggen, bedekken en warm houden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.		
Inademing	Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen. Voor verse lucht zorgen.		
Huidcontact	Losse deeltjes van de huid afvegen. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij natte mortel: De huid wassen met water. Raadpleeg een arts in alle gevallen van irritatie, roodheid, overgevoeligheid van de huid en bij pijn en huidbeschadigingen.		



Oogcontact	Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden.
Inslikken	Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.
 Calamiteiten	
Opruimvoorschriften	Advies over hoe het geloosde product moet worden ingesloten: afdekken van afvoerkanalen, Mechanisch opnemen Advies over hoe het geloosde product moet worden gereinigd: mechanisch opnemen. Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen: in geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren. Gebruik schoonmaakmethodes die stofvorming voorkomen, zoals: Stofzuiger, industriële draagbare units voorzien van fijnstoffilters (HEPA-filter) af te spuiten (fijn verneveld om te voorkomen dat er stof in de lucht komt) en verwijder de slurry. Indien niet mogelijk, verwijderen met water. Wanneer nat opruimen of stofzuigen niet mogelijk is en alleen met bezems geveegd kan worden, moeten werknemers beschermende kleding dragen en voorkomen dat er stofvorming optreedt. Vermijd inademing van en huidcontact met de mortel. Verzamel het gemorste materiaal in een afvoercontainer.
Blusstoffen	Het product is niet ontvlambaar.