

Werkplekinstructiekaart:		Blootstelling Construction marker - Colorpack	
Product:		CONSTRUCTION MARKER (Colorpack)	
Locatie / afdeling	Verf		
Proces	Aanbrengen van markeringen op een oppervlak		
Werkplek	Projectlocatie		
 Gevaren			
Signaalwoord: Gevaar	 EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken EUH208: Bevat sensibiliserende stof. Kan een allergische reactie veroorzaken H222: Zeer licht ontvlambare aerosol H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken		
 Persoonlijke bescherming			
			
Type: Zie werkinstructie	Veiligheidsbril met zijkleppen	Nitrilrubber	Werkkleding
 Volg de werkinstructie			
Bronmaatregelen	-		
Afscherming werknemer	-		
Ruimteventilatie	-		
Adembescherming	Herbruikbare halfgelaatmaskers - gas/damp filter (A2P3)		
Verdunning met water	100% product, 0% water		
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.		
De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie			Meld afwijkingen aan uw leidinggevende
Handeling	Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.		
Procestemperatuur	20 °C		
Tijdsduur	15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)		
Frequentie	4-5 dagen per week		
Afstand tot de taak	In de ademzone		
Aantal werknemers	Eén werknemer		
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)		
Ruimtevolume	Wordt buiten uitgevoerd		
 EHBO			
Algemene informatie	In geval van een ongeval of onwel worden, onmiddellijk medisch advies inwinnen (toon indien mogelijk de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad).		
Inademing	Breng het slachtoffer naar frisse lucht en houd het warm en in rust.		
Huidcontact	Trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Delen van het lichaam die – of waarvan wordt vermoed dat ze – in contact zijn gekomen met het product, moeten onmiddellijk grondig worden afgespoeld met veel stromend water en eventueel met zeep. Was het lichaam grondig (douche of bad). Verwijder besmette kleding onmiddellijk en voer deze op een veilige manier af.		



Oogcontact	Na contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en veel water. Na contact met de ogen, spoelen met water met open oogleden gedurende voldoende tijd en vervolgens onmiddellijk een oogarts raadplegen. Bescherm het niet-aangedane oog.
Inslikken	Laat in geen geval braken optreden. ONMIDDELIJK EEN MEDISCH ONDERZOEK LATEN UITVOEREN.
 Calamiteiten	
Opruimvoorschriften	Afspoelen met veel water.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: CO ₂ of poederblusser. Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt: Geen in het bijzonder.