



Werkplekinstructiekaart: Blootstelling Koudasfalt

Product: Koudasfalt standaard

Locatie / afdeling Overige

Proces Handmatig verwerken van koudasfalt

Werkplek Projectlocatie

 **Gevaren**

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

 **Persoonlijke bescherming**



Veiligheidsbril met
zijkleppen



Nitrilrubber



Werkkleding

 **Volg de werkinstructie**

Bronmaatregelen -

Afscherming werknemer -

Ruimteventilatie -

Adembescherming -

Algemeen Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

 **De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie**

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling Toepassing in kleine hoeveelheden. Kleine hoeveelheden stof kunnen vrijkomen

Procestemperatuur 20 °C

Tijdsduur 15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)

Frequentie 1 dag per week

Afstand tot de taak In de ademzone

Aantal werknemers Eén werknemer

Uitdamping na handeling Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)

Ruimtevolume Wordt buiten uitgevoerd

 **EHBO**

Algemene informatie Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, arts raadplegen.

Inademing Voor verse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen.

Huidcontact Losse deeltjes van de huid afvegen. Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water en zeep wassen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.



Oogcontact	Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inslikken	Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Veel water in kleine slokken laten drinken (verdunningseffect). Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 Calamiteiten	
Opruimvoorschriften	Afdekken van afvoerkanalen. Mechanisch opnemen.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: waternevel, schuim, droog bluspoeder, ABC poeder, koolstofdioxide (CO ₂). Niet te gebruiken blusmiddelen om veiligheidsredenen: krachtige waterstraal.