Werkplekinstructiekaart:	Blootstelling SABA S3 PVC
Product:	SABA S3 PVC
Locatie / afdeling	Overige
Proces	SABA S3 PVC: Verlijmen en afdichten van PVC-materialen
Werkplek	Projectlocatie

Gevaren

Signaalwoord: Gevaar



H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302: Schadelijk bij inslikken
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

Persoonlijke bescherming



Veiligheidsbril met zijkleppen



Nitrilrubber

Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen	-
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	-
Adembescherming	-
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling	Toepassing op kleine oppervlakken of handelingen die af en toe worden uitgevoerd
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	13 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie	2-3 dagen per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume	Wordt buiten uitgevoerd

EHBO

Algemene informatie	Laat de getroffen persoon niet alleen. Breng het slachtoffer uit het gevarengebied. Houd de getroffen persoon warm, rustig en toegedekt. Trek direct alle besmette kleding uit. Raadpleeg bij twijfel of aanhoudende klachten altijd een arts. Plaats een bewusteloze persoon in de stabiele zijligging. Geef nooit iets via de mond.
Inademing	Als de ademhaling onregelmatig is of stopt, roep dan onmiddellijk medische hulp in en begin met eerstehulpmaatregelen. Raadpleeg een arts bij irritatie van de luchtwegen. Zorg voor frisse lucht.

Huidcontact	Was met veel water en zeep.
Oogcontact	Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Spoel overvloedig met schoon, vers water gedurende minstens 10 minuten, terwijl de oogleden opengehouden worden.
Inslikken	Spoel de mond met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Niet laten braken.

Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Opnemen met absorberend materiaal (bijv. doek, vlies). Verzamelde morsing opnemen met zaagsel, kiezelgoer (diatomeeënaarde), zand of universeel bindmiddel.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: waternevel, BC-poeder, kooldioxide (CO_2). Ongeschikte blusmiddelen: waterstraal.