



Werkplekinstructiekaart: Blootstelling TEFOIL WITH PTFE

Product: TEFOIL WITH PTFE

Locatie / afdeling Olie, smeermiddelen

Proces Smeren van oppervlakken

Werkplek Onderhoudswerkplaats

 Gevaren

Signaalwoord: Gevaar



H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315: Veroorzaakt huidirritatie

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

 Persoonlijke bescherming



Veiligheidsbril met
zijkleppen



Nitrilrubber



Werkkleding

 Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen

-

Afscherming werknemer

-

Ruimteventilatie

Geen ventilatiemaatregelen

Adembescherming

-

Verdunning met water

100% product, 0% water

Algemeen

Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

 De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling

Toepassing waarbij kleine hoeveelheden product kunnen vrijkomen

Procestemperatuur

20 °C

Tijdsduur

15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)

Frequentie

2-3 dagen per week

Afstand tot de taak

In de ademzone

Aantal werknemers

Eén werknemer

Uitdamping na handeling

Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)

Ruimtevolume

> 1000 m³

 EHBO

Algemene informatie

Toon dit Veiligheidsblad aan het medisch personeel.

Informatie arts

Geen specifieke aanbevelingen.

Inademing

In geval van inademing in grote hoeveelheden, de patiënt in de open lucht brengen en warm en rustig houden.

Als het slachtoffer buiten bewustzijn is, hem in de stabiele zijligging leggen. In elk geval een arts waarschuwen om te beslissen over een bewaking en een symptomatische behandeling in een ziekenhuis. Indien de ademhaling onregelmatig of gestopt is, kunstmatige ademhaling toepassen en een arts aanbieden.



Huidcontact	De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging. Medisch advies inwinnen indien de irritatie aanhoudt. Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden. Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.
Oogcontact	Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.
Inslikken	Niets door de mond laten innemen. Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen. Rustig houden. Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket laten zien. Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het etiket tonen. Bij toevallige inname niet laten drinken, niet laten braken maar onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoeren per medisch uitgeruste ambulance. Het etiket aan de arts laten zien.
 Calamiteiten	
Opruimvoorschriften	Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: verstoven water of mist, water met drijvende film vormend additief, halon, schuim, polyvalent ABC poeder, BC poeder, kooldioxide (CO₂) In geval van brand, niet gebruiken: waterspuit