



Werkplekinstructiekaart: Blootstelling WD-40 Contactspray

Product: WD-40 Contactspray

Locatie / afdeling Olie, smeermiddelen
Proces Smeren / losmaken
Werkplek Onderhoudswerkplaats

 Gevaren

Signaalwoord: Gevaar



H222: Zeer licht ontvlambare aerosol
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

 Persoonlijke bescherming



Veiligheidsbril met
zijkleppen



Nitrilrubber



Werkkleding

 Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen Gebruik lokale bronafzuiging. Plaats dicht bij vrijkomend product.
Afscherming werknemer -
Ruimteventilatie Open ramen en deuren
Adembescherming -
Verdunning met water 100% product, 0% water
Algemeen Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

 De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie

Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.
Procestemperatuur 20 °C
Tijdsduur 5 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie 1 dag per week
Afstand tot de taak In de ademzone
Aantal werknemers Eén werknemer
Uitdamping na handeling Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume > 1000 m³

 EHBO

Algemene informatie Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!
Nooit een onmachtige persoon iets door de mond toedienen!

Informatie arts Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
irritatie van de ogen, irritatie van de luchtwegen, hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, beïnvloeding/beschadiging van het centrale zenuwstelsel, bewusteloosheid, uitdroging van de huid, dermatitis (huidontsteking), misselijkheid, braken, aspiratiegevaar, longoedeem, chemische pneumonitis (toestand dit lijkt op longontsteking). Verdere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.



Inademing	Persoon uit de gevarenczone brengen. Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.
Huidcontact	Verontreinigde, doordrenkte kledingstukken meteen verwijderen, met veel water en zeep grondig wassen, bij huidirritatie (rood worden, etc.), een arts raadplegen.
Oogcontact	Contactlenzen uitnemen. Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), indien nodig arts raadplegen.
Inslikken	Normaliter geen opnameweg. Mond goed spoelen met water. Geen braken opwekken, veel water te drinken geven, meteen arts raadplegen. Aspiratiegevaar Bij braken het hoofd naar beneden houden opdat de maaginhoud niet in de longen terechtkomt.
 Calamiteiten	
Opruimvoorschriften	Bij ontsnappen van aerosol/gas voor voldoende frisse lucht zorgen. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie. Werkende stof: met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer) opnemen en vervolgens als afval verwijderen.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: CO ₂ , bluspoeder, waterstraal, alcoholbestendig schuim. Ongeschikte blusmiddelen: harde waterstraal.